

Česká inspekce životního prostředí
Ředitelství
Na Břehu 267
190 00 Praha 9

Praha, 16. 6. 2014
Č. j.: ČIŽP/10/RDT/0814106.0370/14/RAR

Věc: **Odpověď k žádosti o informace**

Dne 11. 6. 2014 byla na ČIŽP OI Brno, OOV přijata Vaše žádost o informace týkající se společnosti ENVISERVIS, s.r.o.

K vaší žádosti Vám sdělujeme, že ČIŽP provedla ve dnech 9. 1., 10. 1. a 21. 1. 2014 kontrolu dekontaminační plochy "Rokyty". Na základě výsledků této kontroly byla Rozhodnutím ČIŽP uložena pokuta ve výši 700 000 Kč za porušení závazných podmínek stanovených integrovaným povolením, spočívající v provozu zařízení v rozporu s Provozním řádem zařízení, za skladování závadných látek mimo zařízení, za neprovádění pravidelné evidence kontrol sběrné jímky a monitorovacího systému. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. 2. 2014. Současně byla Rozhodnutím ČIŽP uložena opatření k nápravě k zamezení ohrožení kvality povrchových a podzemních vod provozem zařízení „Dekontaminační plocha ROKYTÍ, které nabylo právní moci dne 5. 2. 2014. Kontrolovaná osoba v průběhu kontrolní činnosti a správních řízení s ČIŽP plně spolupracovala a zjištění ČIŽP nikterak nerozporovala. Následnou kontrolní činností ČIŽP bylo ověřeno, že uložena opatření jsou průběžně plněna a k dalším únikům závadných látek nedochází. Odvolání proti rozhodnutím podáno nebylo. Rozhodnutí o uložení opatření k nápravě bylo zasláno na vědomí úřadu obce s rozšířenou působností Hodonín a rozhodnutí o uložení pokuty Celnímu úřadu pro Jihomoravský kraj a Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Při ukládání pokuty byla ze strany ČIŽP hodnocena zákonná hlediska, kdy závažnost správního deliktu vyhodnotila ČIŽP jako nejvyššího charakteru, protože v důsledku porušení podmínek integrovaného povolení, které bylo způsobeno vědomou činností účastníka řízení, kdy byl skladovaný materiál uložen zcela evidentně mimo vodohospodářsky zajištěnou plochu zařízení, došlo k úniku závadné látky do okolního prostředí, a kdy se navíc jedná o únik ze zařízení na úpravu nebezpečných odpadů, které by mělo sloužit k zachování kvality životního prostředí a ne ho zhoršovat.

Jako pozitivní skutečnost, která vedla správní orgán k tomu, že nebyla uložena pokuta vyšší, byla hodnocena skutečnost, že v důsledku porušení podmínek integrovaného povolení nedošlo k prokázání úhynu zástupců flóry či fauny a že nebyl prokázán přímý dopad na kvalitu přilehlých povrchových vod. Dále též bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že účastník řízení po celou dobu vyvíjel dobrovolnou snahu o nápravu závadného stavu. Poslední skutečnost, která měla za následek výrazné snížení výše pokuty je skutečnost, že v souběhu s tímto správním řízením bylo s účastníkem řízení vedeno ze strany ČIŽP řízení o uložení opatření k nápravě, které účastník řízení aktivně plní a celkový objem prací na jejich splnění bude též vyžadovat nemalé finanční náklady.

Kontrola provozu dekontaminační plochy "Genže" proběhla na konci měsíce května v rámci standardní kontrolní činnosti ČIŽP. Na základě výsledků této kontroly bude Rozhodnutím ČIŽP uloženo jedno opatření k nápravě pro zlepšení technického zajištění provozu. Únik závadných látek mimo plochu nebyl při kontrole zjištěn. Toto řízení není ještě ukončeno.

Ing. Jan
Slanec

Digitálně podepsal Ing. Jan Slanec
DN: c=CZ, o=Česká inspekce
životního prostředí [IČ 41693205],
ou=CIŽP - ředitelství, ou=3683,
cn=Ing. Jan Slanec,
serialNumber=P294380,
title=ředitel ČIŽP
Datum: 2014.06.16 08:40:49 +02'00'